


Relatório GIMB

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  | TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com | 20183 04/03/2025 |
|---|---|----------------------------|

Dados do Serviço

| |
|---|
| Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL |
| Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A. |
| CPF/CNPJ: 0 |
| Endereço: ROD. BR 060, KM 4 |
| Telefone: - |
| Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS) |
| Atividade: REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS |
| Tipo de equipamento: TPL |
| Equipamento: TPL / - Identificador: - / 0 |

Descrição detalhada da visita

| Assunto | Frota | Situação | Ação |
|---|-------|----------|------|
| AJUSTES EM APONTAMENTOS E INSTRUÇÃO A OPERADORES | | | |
| ALTERA AO DE APONTAMENTO DE PARADA | | | |
| ALTERAÇÃO DE APONTAMENTO DE PARADA | | | |
| AJUSTE NA MEDIDA DA DISTÂNCIA DO IMPLEMENTO NO ATIVO 160748 | | | |
| TESTE DE CONECTIVIDADE NO 160748 | | | |

Imagens




AJUSTES EM APONTAMENTOS E INSTRUÇÃO A OPERADORES




ALTERA AO DE APONTAMENTO DE PARADA



ALTERAÇÃO DE APONTAMENTO DE PARADA



AJUSTE NA MEDIDA DA DISTÂNCIA DO IMPLEMENTO NO ATIVO 160748



TESTE DE CONECTIVIDADE NO 160748