


Relatório GIMB

	TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com	18283 02/01/2025
---	---	----------------------------


Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL
Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.
CPF/CNPJ: 0
Endereço: ROD. BR 060, KM 4
Telefone: -
Atividade: REVISÃO/ATUALIZAÇÕES EMBARCADAS
Tipo de equipamento: TPL
Equipamento: TPL / - Identificador: - / 0


Descrição detalhada da visita

Assunto	Frota	Situação	Ação
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160007			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160014			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 230005			
AJUSTE NO CAN DUAL DO ATIVO 23005			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 00022			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 1600010			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160005			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 61312			
ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160011			
AJUSTE NO CAN DUAL DO TUBO 160011			


Imagens



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160007




ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160014




ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 230005




AJUSTE NO CAN DUAL DO ATIVO 230005



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 00022




ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 1600010



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160005



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 61312



ATUALIZAÇÃO DE PASTA CADASTRO COM A PARADA REVISÃO GERAL NO ATIVO 160011



AJUSTE NO CAN DUAL DO TUBO 160011