






micro usb poorten moeten die van chesney zijn, anders slecht



SERCOM0: UART RN
SERCOM1: SPI
SERCOM3: I2C
SERCOM4: UART DEBUG



Grotere inkeping nodig in pcb voor antenne

