




Сшивание разрыва

1. Наложить
и приметать
заплату



2. Вырезать в
месте разрыва
правильное
отверстие и
подогнуть края



3. Пришить
заплату плоским
швом



Наложение заплаты