
	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


# SISTEMA DE REGISTRO DE INSPECCIONES

## [Manual de Ayuda]

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

## INDICE

1. LOGIN DE ACCESO.....	3
2. MENU PRINCIPAL.....	3
3. MENU MANTENIMIENTO .....	4
3.1. Trabajadores.....	4
3.2. Areas.....	5
3.3. Categorías.....	6
3.4. Sub categorías.....	7
Reporte de listado de categorías y subcategorías .....	9
4. PROCESOS.....	10
4.1. Registro de actas .....	10
Formato de la acta de inspección .....	11
Resumen o conclusion de la inspección.....	12
4.2. Registro de inspección.....	13
Reporte de inspección .....	15
Reporte detallada de la inspección.....	16
4.3. Plantillas .....	17
Plantilla para la inspección.....	19
5. USUARIOS.....	20
6. EMPRESA.....	21

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

### 1. LOGIN DE ACCESO

A través del siguiente se podrá acceder al sistema de inspecciones donde ingresará el usuario y la contraseña.

Ingresar por aquí el usuario y la contraseña.

  
**FAST DYE**

Bienvenido

Usuario

admin

Contraseña

.....





INICIAR SESIÓN

¿Desea recuperar su contraseña?

### 2. MENU PRINCIPAL


Este es el menú principal donde se visualiza los submenús como Mantenimiento, Procesos, Usuarios, Empresa y ayuda. Asimismo, está el gráfico de barra de la efectividad por áreas.



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

### 3. MENU MANTENIMIENTO

En este menú se lista los siguientes sub menús como trabajadores, Áreas, Categorías y Sub categorías.



















#### 3.1. TRABAJADORES

Aquí se visualiza el listado de trabajadores y para agregar un trabajador clic en NUEVO TRABAJADOR.

+ NUEVO TRABAJADOR

Clic aquí para agregar nuevo trabajador.

Codigo	Nombre	Apellido	N°Documento	N°Telefono	Correo	
1	Administrador				ebueno81@hotmail.com	 
2	Nilsson Augusto	Pascual	77283001	+51925094851	s.industrial@fastdye.pe	 
3	Jimmy Dagner	Calle Arevalo	44385928	900757958	jcalle@gmail.com	 
4	Luis Aurelio	Trujillo Baldeon	44047680	986917555	ltrujillo@fastdye.pe	 
5	Wilver julio	Moscoso Achahuanco	41456784	981334069	wmoscoso@fastdye.pe	 
6	Jennifer	Curasma				 
7	Armando	Anicama				 
8	Jose	Santos Millones				 

Clic aquí para editar trabajador.

Clic aquí para anular trabajador.

## Documento de Integración

**Código: QHSE-3.0-V001**

## SISTEMA DE INSPECCIÓN

Versión: 001

**CATEGORIA: Sistemas**

**Fecha: 26/01/2024**

Nombres

Apellidos

Nro Documento

Nro Telefono

Correo

Aquí agregar datos del trabajador.

Clic aquí para guardar registro.

CANCELAR

GUARDAR

Aquí se visualiza el listado de las áreas que se encuentran registradas y para agregar una nueva área clic en **NUEVO AREA**.

**+ NUEVO AREA**

Clic aquí para agregar nueva área.

 Buscar

Codigo

Area

1

CRUDO

2

## TINTORERIA

3

QUIMICOS

4

ACABADOS

5


## CALIDAD

6


DESPACHO

Clic aquí para editar área.

Clic aquí para anular área.

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

A través de este formulario se registra y se agrega nueva área.



**+ NUEVO AREA**

**Nuevo Area**

Area


CANCELAR GUARDAR

Agregar aquí nombre del área.

Clic aquí para guardar registro.















### 3.3. CATEGORIAS

En este se visualiza el listado de las categorías registradas y clic en NUEVA CATEGORIA para agregar una nueva categoría.




**+ NUEVA CATEGORIA** Clic aquí para crear nueva categoría.

Buscar


Codigo	Categoría	
1	CONDICIONES BÁSICAS	 
2	INSTALACION ELÉCTRICA	 
3	IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	 
4	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP's)	 
5	EQUIPOS Y MATERIALES	 
6	EQUIPOS DE EMERGENCIA	 
7	MANEJO DE EMERGENCIAS	 

Clic aquí para editar categoría.

Clic aquí para anular categoría.


	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


A través de este formulario se agrega y se registra nueva categoría.



### 3.4. SUB CATEGORIAS

Aquí se visualiza el listado de las sub categorías registradas ordenado por categorías y para agregar una nueva sub categoría clic en NUEVA SUBCATEGORIA.



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

Por medio de este formulario se registra y se agrega las nuevas sub categorías.

+ NUEVA SUBCATEGORIA

Nueva Sub Categoria

Clic aquí buscar y seleccionar categoría.

Buscar categoria

SubCategoria


Aquí agregar sub categoría.

CANCELAR

GUARDAR

Clic aquí para guardar registro.




	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

REPORTE DE LISTADO DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

1/29/2024 9:18:19 AM


LISTADO DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

<b>1</b>	<b>CONDICIONES BÁSICAS</b>	
1	¿El acceso al lugar de trabajo está despejado?	
2	¿Las zonas de trabajo están ordenadas y limpias ?	
3	¿Los muebles, materiales y equipos están ubicados y/o apilados correctamente para evitar caídas y golpes?	
4	¿Los escritorios, sillas y muebles están en condiciones óptimas (diseño ergonómico)?	
5	¿Los pasillos se encuentran libres de obstáculos?	
6	¿Se cuenta con dispensador de agua potable en cantidad suficiente para el personal?	
7	¿El personal ha sido adecuadamente entrenado en la actividad a autorizar?	
8	¿El personal utiliza adecuadamente sus implementos de seguridad?	
9	Marca NO, Si hay personal del area que no cuentan sus EPPs , Mencionar los nombres.	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>INSTALACION ELÉCTRICA</b>	
20	¿ Los tableros electricos cuentan con interruptores diferenciales ?	
19	¿ los tomacorrientes fueron instaladas según el codigo electrico?	
18	Marca NO, Si el electricista no utiliza bien sus EPPs , Mencionar los nombres.	
17	¿Las extensiones no exceden la capacidad del tomacorriente al cual están conectados?. (máximo 2 equipos	
16	¿Los tableros eléctricos cuentan con interruptores termomagnéticos?	
13	¿Los equipos eléctricos/electrónicos cuentan con línea a tierra?	
14	¿Los cables de conexión de equipos eléctricos/electrónicos no obstaculizan las zonas de tránsito peatonal?	
12	¿Los enchufes y tomacorrientes cuentan con línea a tierra?	
11	¿Los tableros eléctricos están señalizados (riesgo eléctrico) y con tapa de protección en buen estado?	
10	¿Las lámparas de iluminación están operativas y en buen estado?	
15	¿Los tomacorrientes expuestos a la intemperie cuentan con protección contra posibles salpicaduras de	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN</b>	
28	¿Estan en buenas condiciones las señalizacion y es visible para todo los que trancitan ?	
31	¿Se respeta la identificacion y limitacion que es reglamentado por las lineas amarillas ?	
30	¿estan señalizados el espacio que ocupa las maquimas y los equipos ?	
29	¿ estan señalizados los tableros electricos con (diagrama unifilar, leyenda, señal de riesgo y cuentan con su	
27	¿Los paneles informativos se encuentran actualizados con las alertas de seguridad	
32	¿Mantiene un sistema de layout actualizado y en proceso de mejora?	
25	¿Las salidas de emergencia están libres y claramente señalizadas?	
24	¿Se cuenta con señales de seguridad (obligatoriedad, prohibición, advertencia,información general,	
23	¿Se cuenta con mapas de riesgos y planos de señalización y evacuación en lugar visible?	
22	¿Se cuenta con la matriz IPER ?	
21	¿Se cuenta con Política y Objetivos ubicados en un lugar visible?	
26	¿Las tuberías de (agua, vapor de agua, drenaje, contra incendio, aire) están identificadas de acuerdo al DS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12</b>

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


#### 4. PROCESOS

Este esta conformado por los siguientes submenús como registro de actas, registro de Inspección y plantillas.





##### 4.1. REGISTRO DE ACTAS

En lo siguiente se visualiza el listado de actas registradas y para agregar una nueva acta clic en NUEVA ACTA.




A través del siguiente formulario se registrará nuevas actas.



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

FORMATO DE LA ACTA DE INSPECCIÓN

Lo siguiente es el formato del acta de inspección.


	SG - SST DE FAST DYE S.A.C	CÓDIGO: OD-SST-001
	ACTA DE INSPECCION INTERNA POR EL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA FAST DYE S.A.C	VERSIÓN: 001
		FECHA: 17/01/2024

ACTA DE INSPECCION INTERNA POR EL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA FAST DYE S.A.C


ACTA N° 001-2024-SST

De acuerdo con lo regulado por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo y su, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 050-2013 DS, Hoy 1/25/2024 , se da inicio la inspección interna de FAST DYE SAC. Según fecha programada del área de seguridad y salud en el trabajo que tiene como carácter sancionable a ambas partes como inspector e inspeccionado, la responsabilidad será de ambos turnos.

La finalidad de esta inspección es identificar los puntos críticos y subsanar para la próxima inspección de esa forma se mejorará las infraestructuras y prácticas laborales. El área que resulte insuficiente, los responsables serán sancionados.



Este documento es oficial, cualquier copia impresa o digital es considerada como COPIA CONTROLADA

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

RESUMEN O CONCLUSION DE LA INSPECCIÓN


En este formato se visualiza los resultados obtenidos de las inspecciones en todas las áreas realizadas y se muestra el porcentaje de cumplimiento de SST por áreas.


	INSPECCIÓN INTERNA EN FASTDYE S.A.C.	Código: F - 01 Versión: 02 Fecha: 1/25/2024
---	--------------------------------------	---

ÁREA INSPECCIONADO:	TODAS	INSPECTOR(A):	JEFA DE PLANTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
GERENCIA:	RICHARD ZEGARRA VALERA	FECHA:	1/25/2024

Nota: Los hallazgos deberán ser evidenciados mediante registro fotográfico en el formato F-01 "Reporte de Inspección, Acto o Condición Insegura"

1. Condiciones Básicas	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
2. Instalaciones Eléctricas	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
3. Identificación y Señalización	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
4. Equipo de protección personal (EPP):	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
5. Equipos y materiales de Laboratorio (conservadoras, autoclaves, esterilizadores, extractores, etc.)	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
6. Equipos de emergencia	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
7. Manejo de Emergencias	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
8. Maquinas industriales	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
9. Productos Químicos	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
10. Manejo de los residuos	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		0%		
11. CONCLUSION DE LA INSPECCION				



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

#### 4.2. REGISTRO DE INSPECCIÓN

En este se puede visualizar el listado de inspecciones realizadas y para registrar una nueva inspección clic en NUEVA INSPECCION.





























**Listado de Inspecciones**

Por aquí listar registro según el rango de fecha. Clic aquí para crear nueva Inspección.

Fecha Inicio: 01/01/2024 📅 Fecha Fin: 26/01/2024 📅 🔍 BUSCAR + NUEVA INSPECCIÓN

🔍 Buscar

Clic aquí imprimir reporte.

Codigo	Tipo	Area	Supervisor	Fecha	
1	PLANEADA	CRUDO	Nilsson Augusto	22/1/2024 0:00:00	   
2	PLANEADA	MANTENIMIENTO	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   
3	PLANEADA	QUIMICOS	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   
4	PLANEADA	ACABADOS	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   
5	PLANEADA	CALIDAD	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   
6	PLANEADA	TINTORERIA	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   
7	PLANEADA	LABORATORIO	Nilsson Augusto	23/1/2024 0:00:00	   

Clic aquí para visualizar, editar y anular.

A través del siguiente formulario se registrará una nueva inspección a realizar.

**Inspección Nro.1** Aquí agregar los datos de la nueva Inspección.

Fecha Acta ▼ Tipo Inspeccion Area ▼ Buscar Supervisor 🔍

Buscar Jefe de area 🔍 Fecha: 26/01/2024 📅


🔍 Buscar

Orden	Pregunta	Realizado	Imagen	Observacion
Rows per page: 10 <span>▼</span> 0-0 of 0  < < > >				


Clic aquí para grabar registro.

GRABAR CANCELAR



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

Al hacer clic en editar se visualiza lo siguiente donde se deberá elegir entre la 1ra y 2da inspección se requiere a editar.




Fecha Inicio: 01/01/2024 | Fecha Fin: 26/01/2024 | BUSCAR | + NUEVA INSPECCIÓN

**Editar Inspección**  
Seleccionar 1ra o 2da Inspección: Nro.: (1)

1ra inspeccion | 2da inspeccion | No, volver

Aquí elegir la inspección a editar.

Después de clic en PDF se visualizará las siguientes opciones donde cada una de ellas nos permitirá imprimir un determinado reporte.



Fecha Inicio: 01/01/2024 | Fecha Fin: 26/01/2024 | BUSCAR | + NUEVA INSPECCIÓN

**Seleccionar Opciones** X

IMPRIMIR INSPECCION


INSPECCION DETALLADA

INSPECCIÓN NO CUMPLIDA

EXPORTAL A EXCEL

CERRAR

Aquí elegir el tipo de informe que se desee imprimir.









	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


**REPORTE DE INSPECCIÓN**

1/26/2024 2:37:01 PM

INSPECCIÓN INTERNA EN FAST DYE SAC

TIPO DE INSPECCIÓN:	PLANEADA	INSPECTOR:	Nilsson Augusto Pascual
ÁREA INSPECCIONADO:	LABORATORIO	FECHA:	1/23/2024
GERENCIA:	FastDye S.A.C		

1	CONDICIONES BÁSICAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN	FOTO	PLAZO A LEVANTAR LA OBSERVACIÓN	SI	NO
1.01	¿El acceso al lugar de trabajo está despejado?	X							
1.02	¿Las zonas de trabajo están ordenadas y limpias ?		X		OBSERVACIONES				
1.03	¿Los muebles, materiales y equipos están ubicados y/o apilados correctamente para evitar caídas y golpes?	X							
1.04	¿Los escritorios, sillas y muebles están en condiciones óptimas (diseño ergonómico)?	X							
1.05	¿Los pasillos se encuentran libres de obstáculos?	X							
1.06	¿Se cuenta con dispensador de agua potable en cantidad suficiente para el personal?	X							
1.07	¿El personal ha sido adecuadamente entrenado en la actividad a autorizar?	X							
1.08	¿El personal utiliza adecuadamente sus implementos de seguridad?	X							
1.09	Marca NO, Si hay personal del area que no cuentan sus EPPs , Mencionar los nombres.	X							
2	INSTALACION ELÉCTRICA	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN	FOTO	PLAZO A LEVANTAR LA OBSERVACIÓN	SI	NO
2.01	¿Las lámparas de iluminación están operativas y en buen estado?	X							
2.02	¿Los tableros eléctricos están señalizados (riesgo eléctrico) y con tapa de protección en buen estado?			X	NO CUENTA CON TABLEROS				
2.03	¿Los enchufes y tomacorrientes cuentan con línea a tierra?	X							


	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

REPORTE DETALLADA DE LA INSPECCIÓN

		INSPECCIÓN INTERNA EN FAST DYE SAC	
TIPO DE INSPECCIÓN:	PLANEADA	INSPECTOR INI:	Nilsson Augusto Pascual
ÁREA INSPECCIONADO:	LABORATORIO	FECHA:	1/23/2024
GERENCIA:	FastDye S.A.C	INSPECTOR FIN:	Nilsson Augusto Pascual

1	CONDICIONES BÁSICAS			
1.01	¿El acceso al lugar de trabajo está despejado?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	
1.02	¿Las zonas de trabajo están ordenadas y limpias ?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	
OBSERVACIONES				
1.03	¿Los muebles, materiales y equipos están ubicados y/o apilados correctamente para evitar caídas y golpes?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	
1.04	¿Los escritorios, sillas y muebles están en condiciones óptimas (diseño ergonómico)?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	
1.05	¿Los pasillos se encuentran libres de obstáculos?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	
1.06	¿Se cuenta con dispensador de agua potable en cantidad suficiente para el personal?			
1er Inspección		Foto	2da Inspección	Foto
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Observación:			Observación:	



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

### 4.3. PLANTILLAS
































Aquí se visualiza el listado de las plantillas registradas por áreas y para agregar una nueva plantilla hacer clic en NUEVA PLANTILLA.

+ NUEVA PLANTILLA

Clic aquí para crear una nueva plantilla.

Buscar

Clic aquí imprimir plantilla.

Codigo	Area	Descripcion	Fecha Creacion	
1	Plantilla para el area de Crudo	CRUDO	19/12/2023 14:54:06	   
2	Plantilla para el area de Tintoreria	TINTORERIA	19/12/2023 16:07:12	   
3	Plantilla para el area de Quimicos	QUIMICOS	19/12/2023 16:08:00	   
4	Plantilla para el area de acabados	ACABADOS	19/12/2023 16:08:27	   
5	Plantilla para el area de Calidad	CALIDAD	19/12/2023 16:08:42	   
6	Plantilla para el area de Mantenimiento	MANTENIMIENTO	19/12/2023 16:09:06	   
7	Plantilla para el area de Laboratorio	LABORATORIO	19/12/2023 16:09:24	   
8	Plantilla para el area de Tejeduria	TEJEDURIA	19/12/2023 16:09:39	   

Clic en estos iconos para visualizar, editar y anular.

A través del siguiente se registrará una nueva plantilla.

Aquí ingresar los datos de la nueva plantilla.

Plantillas

Area

CRUDO

Descripción

Categoria

CONDICIONES BÁSI...

Buscar categorias

Nro.

ACEPTAR

Clic en aceptar para listar los datos de la plantilla.

Buscar

Orden

Categoria


SubCategoria

Rows per page: 10 0-0 of 0

Clic aquí para guardar plantilla.

GUARDAR





































CANCELAR

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

Al hacer clic en PDF se visualiza las siguientes opciones donde al seleccionar cualquiera de ellos nos permitirá un determinado reporte.

+ NUEVA PLANTILLA

Buscar

Codigo	Area	Descripcion	Fecha Creacion	
1	Plantilla para el area de Crudo	CRUDO	19/12/2023 14:54:06	   
2			19/12/2023 16:07:12	   
3			19/12/2023 16:08:00	   
4			19/12/2023 16:08:27	   
5			19/12/2023 16:08:42	   
6			19/12/2023 16:09:06	   
7	Plantilla para el area de Laboratorio	LABORATORIO	19/12/2023 16:09:24	   
8	Plantilla para el area de Tejeduria	TEJEDURIA	19/12/2023 16:09:39	   
9	Plantilla para el area de Despacho	DESPACHO	19/12/2023 16:09:51	   

Rows per page: 10 1-9 of 9

Seleccionar Opcion


IMPRIMIR PLANTILLA

EXPORTAR A EXCEL

CERRAR

Clic aquí para imprimir plantilla.


Clic aquí para exportar a Excel.

	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024

**PLANTILLA PARA LA INSPECCIÓN**

**Plantilla para el area de Despacho**


1	CONDICIONES BÁSICAS	SI	NO	NA	Observación
1.01	¿El acceso al lugar de trabajo está despejado?				
1.02	¿Las zonas de trabajo están ordenadas y limpias ?				
1.03	¿Los muebles, materiales y equipos están ubicados y/o apilados				
1.04	¿Los escritorios, sillas y muebles están en condiciones óptimas (diseño				
1.05	¿Los pasillos se encuentran libres de obstáculos?				
1.06	¿Se cuenta con dispensador de agua potable en cantidad suficiente para el				
1.07	¿El personal ha sido adecuadamente entrenado en la actividad a autorizar?				
1.08	¿El personal utiliza adecuadamente sus implementos de seguridad?				
1.09	Marca NO, Si hay personal del area que no cuentan sus EPPs , Mencionar				
2	INSTALACION ELÉCTRICA	SI	NO	NA	Observación
2.01	¿Las lámparas de iluminación están operativas y en buen estado?				
2.02	¿Los tableros eléctricos están señalizados (riesgo eléctrico) y con tapa de				
2.03	¿Los enchufes y tomacorrientes cuentan con línea a tierra?				
2.04	¿Los equipos eléctricos/electrónicos cuentan con línea a tierra?				
2.05	¿Los cables de conexión de equipos eléctricos/electrónicos no obstaculizan				
2.06	¿Los tomacorrientes expuestos a la intemperie cuentan con protección contra				
2.07	¿Los tableros eléctricos cuentan con interruptores termomagnéticos?				
2.08	¿Las extensiones no exceden la capacidad del tomacorriente al cual están				
2.09	Marca NO, Si el electricista no utiliza bien sus EPPs , Mencionar los				
2.10	¿ los tomacorrientes fueron instaladas según el codigo electrico?				
2.11	¿ Los tableros electricos cuentan con interruptores diferenciales ?				
3	IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	SI	NO	NA	Observación
3.01	¿Se cuenta con Política y Objetivos ubicados en un lugar visible?				
3.02	¿Se cuenta con la matriz IPER ?				
3.03	¿Se cuenta con mapas de riesgos y planos de señalización y evacuación en				
3.04	¿Se cuenta con señales de seguridad (obligatoriedad, prohibición,				
3.05	¿Las salidas de emergencia están libres y claramente señalizadas?				
3.06	¿Las tuberías de (agua, vapor de agua, drenaje, contra incendio, aire) están				
3.07	¿Los paneles informativos se encuentran actualizados con las alertas de				
3.08	¿Estan en buenas condiciones las señalizacion y es visible para todo los que				
3.09	¿ estan señalizados los tableros electricos con (diagrama unifilar, leyenda,				
3.10	¿estan señalizados el espacio que ocupa las maquinimas y los equipos ?				
3.11	¿Se respeta la identificacion y limitacion que es reglamentado por las lineas				
3.12	¿Mantiene un sistema de layout actualizado y en proceso de mejora?				

<b>TEXTILES</b> <b>FAST DYE S.A.C.</b> 	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


## 5. USUARIOS


Aquí se puede visualizar el listado de los usuarios que se encuentran registradas y para agregar un nuevo usuario clic en NUEVO USUARIO.

### Usuarios



A través del siguiente formulario se registrará un nuevo usuario.



	Documento de Integración	Código: QHSE-3.0-V001
	SISTEMA DE INSPECCIÓN	Versión: 001
	CATEGORIA: Sistemas	Fecha: 26/01/2024


6. EMPRESA

En el siguiente formulario se puede visualizar los datos de la empresa.

Datos Empresa


Empresa

FastDye S.A.C




Ruc

20523801547




Telefono

371-0092




Correo

Ventas@fastdye.pe




Direccion

Av. Los Cisnes Mza. E-2 Lt. 18




Distrito

Lurigancho - Chosica




Provincia

Lima



Departamento

Lima



CERRAR

GUARDAR