

5 Sicherheitsregeln

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Trafostation 55934

Wie erfolgte die Sicherung?
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"
zusätzlich angebracht?
magnetisch

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

Datum und Uhrzeit:

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

Anlagenverantwortliche/-r:

Arbeitsverantwortliche/-r:

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

Arbeitsausführende/-r:

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☐☐

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und
erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?

☐☐

Wo wurde die EuK-Vorrichtung
eingebaut?
in die NH-Sicherungsunterteile

Begründung:
Weil ichs kann

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts