

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1160</b>			
<b>ABERTURA:</b>	15/02/2021	<b>ENCERRAMENTO:</b>		15/02/2021

<b>RAZÃO:</b>	O. R. COMERCIO DE TINTAS EIRELI			<b>COD:</b>	985
<b>FANTASIA:</b>	AQUARELA TINTAS			<b>TEL:</b>	94 9107-2200
<b>CNPJ:</b>	29.818.524/0001-76	<b>CIDADE:</b>	PARAUAPEBAS	<b>UF:</b>	PA
<b>RCA:</b>	FRANKLIN LIMA SOARES	63 99259-3516	<b>SOLICITANTE:</b>	FRANKLIN LIMA	63 992593516

<b>Análise do Chamado</b>					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO FOSCO NA PAREDE				
<b>PATOLOGIA:</b>	ETIQUETA TROCADA				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
FOI AVALIADO A CONTRAPROVA DO PRODUTO E ESTA CONFORME O PADRÃO DE LIBERAÇÃO , POREM POR FOTOS DO CLIENTE CONSTATOU A TROCA DE ETIQUETA NA EMBALAGEM					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	MURILO	<b>Data:</b>	15/02/2021
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 173,37				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
225	STANDARD SB 18L BRANCO GELO	39588	1	12/11/2020	13/11/2022	173,37
					<b>TOTAL:</b>	<b>173,37</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	225	STANDARD SB 18L BRANCO GELO	1	173,37
			<b>TOTAL:</b>	<b>173,37</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	MURILO - 15/02/2021	MURILO - 15/02/2021