

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1691</b>			
<b>ABERTURA:</b>	26/04/2023	<b>ENCERRAMENTO:</b>		18/05/2023

<b>RAZÃO:</b>	W D DISTRIBUIDORA LTDA - MTZ			<b>COD:</b>	7
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 6			<b>TEL:</b>	94 3321 4444
<b>CNPJ:</b>	12.900.075/0001-08	<b>CIDADE:</b>	MARABA	<b>UF:</b>	PA
<b>RCA:</b>	WANDERLEI		<b>SOLICITANTE:</b>	NEILTON	63 99137-7715
<b>CLIENTE:</b>					

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	PRODUTO ENDURECIDO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	PRODUTO SECO/ENDURECIDO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
Lote com desvio na formulação. Produto apresentou endurecimento.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	10/05/2023
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 455,78				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	58093	26	20/10/2022	21/10/2023	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>0,00</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	1	MASSA CORRIDA PVA KOKAR 15KG	26	455,78
<b>TOTAL:</b>				<b>455,78</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	THIAGO.PAES - 10/05/2023	THIAGO.PAES - 18/05/2023