

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1329</b>			
<b>ABERTURA:</b>	25/10/2021	<b>ENCERRAMENTO:</b>		17/11/2021

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - MTZ			<b>COD:</b>	9
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 4 MTZ			<b>TEL:</b>	63 3312-4979
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0001-60	<b>CIDADE:</b>	GURUPI	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	DOMINGOS CUNHA FREITAS	063 99849508	<b>SOLICITANTE:</b>	RICARDO	(63) 9 8463-1718

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	GALÃO COM FURADO COM PONTO DE FERRUGEM. PROVÁVEL OXIDAÇÃO NO FURO.				
<b>PATOLOGIA:</b>	DEFEITO DE EMBALAGEM				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
GALÃO COM PONTO DE FERRUGEM NO FURO. TROCAR EMBALAGEM.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	LEANDRO	<b>Data:</b>	29/10/2021
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 27,81				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
277	RESINA ACR BA KOKAR 3,6L CERAMICA TELHA	35323	1	29/07/2020	30/07/2022	27,81
<b>TOTAL:</b>						<b>27,81</b>

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	277	RESINA ACR BA KOKAR 3,6L CERAMICA TELHA	1	27,81
<b>TOTAL:</b>				<b>27,81</b>

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	LEANDRO - 29/10/2021	LEANDRO - 17/11/2021