

	<b>RAT - REGISTRO DE ATENDIMENTO TÉCNICO</b>			
	<b>RAT: 1720</b>			
<b>ABERTURA:</b>	16/06/2023	<b>ENCERRAMENTO:</b>		03/07/2023

<b>RAZÃO:</b>	RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - FL 7			<b>COD:</b>	13
<b>FANTASIA:</b>	RENACOR - LOJA 7			<b>TEL:</b>	63 3224 8000
<b>CNPJ:</b>	00.749.616/0007-55	<b>CIDADE:</b>	PALMAS	<b>UF:</b>	TO
<b>RCA:</b>	WANDERLEI		<b>SOLICITANTE:</b>	ANANDA	63992381639
<b>CLIENTE:</b>					

Análise do Chamado					
<b>DESC. PROBLEMA:</b>	MASSA ENDURECIDA				
<b>PATOLOGIA:</b>	PRODUTO SECO/ENDURECIDO				
<b>PAR. LABORATORIAL:</b>					
Lote avaliado apresentou aspecto endurecido, impossibilitando utilização.					
<b>RESULTADO:</b>	PRODUTO FORA DOS PADRÕES	<b>RESP.:</b>	THIAGO.PAES	<b>Data:</b>	29/06/2023
<b>PAR. TÉCNICO:</b>	RECLAMAÇÃO PROCEDENTE				
<b>CUSTO TOTAL:</b>	R\$ 552,16				

Produtos com Problema						
COD	PRODUTO	LOTE	QT	FABRICAÇÃO	VALIDADE	VALOR
4	MASSA ACRILICA KOKAR 15KG	0	16			552,21
TOTAL:						552,21

Ação Corretiva - Solução				
TIPO	COD	DESPESA	QT	VALOR
TROCAR	4	MASSA ACRILICA KOKAR 15KG	16	552,16
TOTAL:				552,16

Autorização		
DEPARTAMENTO TÉCNICO	LABORATÓRIO	DIRETORIA
	THIAGO.PAES - 29/06/2023	THIAGO.PAES - 03/07/2023