


XS1A      KLS1-603C-62S

A14	A1	A14
A12	A2	A12
+5V	A3	5V
DCDS\	A4	DOS
14 MHz	A5	14 MHz
gnd	A6	gnd
gnd	A7	gnd
RAS	A8	
A0	A9	A0
A1	A11	A1
A2	A12	A2
A3	A13	A3
IORQCE\	A14	IORQCE
gnd	A15	gnd
CSROMCE\	A16	RS
RS	A17	
N.C.	A18	
N.C.	A19	BUSRQ
BUSRQ\	A20	RES
RES\	A21	A7
A7	A22	A6
A6	A23	A5
A5	A24	A4
A4	A25	CSROM
CSROM\	A26	BUSAK
BUSAK\	A27	A9
A9	A28	A11
A11	A29	5V
+5V	A30	gnd
gnd	A31	
N.C.		

XS1B      KLS1-603C-62S

A15	B1	A15
A13	B2	A13
D7	B3	D7
CSDS\	B4	CSDS
TURBO	B5	TURBO
D0	B6	D0
D1	B7	D1
D2	B8	D2
D6	B9	D6
D5	B10	D5
D3	B11	D3
D4	B12	D4
INT\	B13	INT
NMI\	B14	NMI
HALT\	B15	HALT
MREQ\	B16	MREQ
IORQ\	B17	IORQ
RD\	B18	RD
WR\	B19	WR
N.C.	B20	
WAIT\	B21	WAIT
N.C.	B22	
N.C.	B23	
M1\	B24	M1
RFSH\	B25	RFSH
A8	B26	A8
A10	B27	A10
+5V	B28	5V
+12V	B29	
gnd	B30	gnd
N.C.	B31	

[illegible]