

# Taller mecánico diesel "Medina"

De: Daniel Edgardo Medina  
Constituyentes 2452  
Santa Rosa - La Pampa  
Telefono: (02954) 439050  
IVA Responsable Inscripto

**A**  
Cod. 01

## Factura

N°0004 - 000000003  
Fecha: 2018-05-18  
CUIT: 23204217599  
Inicio actividades: 1994-06-01

**ORIGINAL**

**Cliente:** EL CHARABON SRL  
**Domicilio:** AV URUGUAY 736  
**Condición IVA:** IVA Responsable Inscripto

**CUIT:** 30709664820  
**Localidad:** SANTA ROSA  
**Cond. venta:** contado

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	SERVICIO COMPLETO TOYOTA HILUX 4X4	\$4300	\$4300
1	SERVICIO COMPLETO TOYOTA HILUX 2.8 4X4,CABAR CRUZETAS CARDAN Y RODAMIENTO CENTRAL CARDAN,REPARAR SISTEMA DE CALENTAMIENTO	\$10820	\$10820
1	SERVICIO COMPLETO SILVERADO MAXION,CAMBIO MANGUERA ADMISION Y BASE FILTRO GAS OIL	\$6380	\$6380

**Subtotal:** \$17768.60  
\$3731.40  
\$21500

CAE: 68209705175801 VENCIMIENTO: 28-05-2018



23204217599146820970517580120180528

# Taller mecánico diesel "Medina"

De: Daniel Edgardo Medina  
Constituyentes 2452  
Santa Rosa - La Pampa  
Telefono: (02954) 439050  
IVA Responsable Inscripto

**A**  
Cod. 01

## Factura

N°0004 - 000000003  
Fecha: 2018-05-18  
CUIT: 23204217599  
Inicio actividades: 1994-06-01

**DUPLICADO**

**Cliente:** EL CHARABON SRL  
**Domicilio:** AV URUGUAY 736  
**Condición IVA:** IVA Responsable Inscripto

**CUIT:** 30709664820  
**Localidad:** SANTA ROSA  
**Cond. venta:** contado

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	SERVICIO COMPLETO TOYOTA HILUX 4X4	\$4300	\$4300
1	SERVICIO COMPLETO TOYOTA HILUX 2.8 4X4,CABAR CRUZETAS CARDAN Y RODAMIENTO CENTRAL CARDAN,REPARAR SISTEMA DE CALENTAMIENTO	\$10820	\$10820
1	SERVICIO COMPLETO SILVERADO MAXION,CAMBIO MANGUERA ADMISION Y BASE FILTRO GAS OIL	\$6380	\$6380

**Subtotal:** \$17768.60  
\$3731.40  
\$21500

CAE: 68209705175801 VENCIMIENTO: 28-05-2018



23204217599146820970517580120180528