

RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 340, ALTO FELIZ  
CEP: 88905-032 - ARARANGUÁ/Santa Catarina  
(48) 3524-4513 - 30.667.079/0001-70



## PROTOCOLO ABERTURA DE EVENTO

Protocolo: <b>20251546</b>	B.O.: <b>0783375/2025-BO-00604.2025.0017354</b>	Tipo do Evento: <b>COLISÃO</b>
Data do Evento: <b>07/08/2025</b>	Hora do Evento: <b>18:00:00</b>	Situação: <b>EM ANDAMENTO</b>
Franquia: R\$ <b>1050.00</b>		

## DADOS DO ASSOCIADO

Nome / Razão Social: <b>FELIPE GABRIEL FORCATTO PAES</b>						
Data de Nascimento: <b>14/04/1999</b>		CPF / CNPJ: <b>108.346.859-65</b>		RG / IE: <b>8158543</b>		
Endereço: <b>RUA SÃO DOMINGOS</b>			Número: <b>257</b>		Complemento: <b>AP 502 - ED CAMPUS RESIDENCIAL</b>	
Bairro: <b>UNIVERSITÁRIO</b>		CEP: <b>88805-370</b>	Cidade: <b>CRICIÚMA</b>			Estado: <b>SC</b>
Telefone: <b>(00) 00000-0000</b>			Celular: <b>(55) 99906-9114</b>			
Email: <b>proffelipegpaes@gmail.com</b>						

## DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo: <b>VW - VOLKSWAGEN / GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P</b>			
Ano / Modelo: <b>2010 / 2011</b>	Placa: <b>ASU3H87</b>	Chassi: <b>9BWAA05U0BT034749</b>	Renavam: <b>Array</b>
Categoria: <b>PASSEIO</b>	Tipo: <b>CLASSE 1</b>	Cor: <b>VERMELHO</b>	Combustível: <b>FLEX</b>

## DADOS DO CONDUTOR

Nome: <b>FELIPE GABRIEL FORCATTO PAES</b>			
CPF: <b>108.346.859-65</b>		CNH: <b>07292616859</b>	
Endereço: <b>RUA SÃO DOMINGOS</b>			Número: <b>257</b>
Bairro: <b>UNIVERSITÁRIO</b>	Cidade: <b>CRICIÚMA / SC</b>		Celular: <b>(55) 99906-9114</b>

## DADOS DA OFICINA

Nome: <b>LOURENÇO AUTOMOVEIS EIRELI</b>			
CNPJ: <b>02.815.931/0001-73</b>		Lagradoiro:	
Número: <b>S/N</b>	Bairro: <b>MARIA CÉU</b>		Cidade: <b>CRICIÚMA / SC</b>
Telefone: <b>(48) 98412-3019</b>		E-mail: <b>salmirlourenco@hotmail.com</b>	

## OBSERVAÇÃO

Relato Individual: Estava trafegando normalmente pela Rodovia Jorge Lacerda quando, repentinamente, o furgão Citroën Jumpy, de placa QJY-I250, saiu bruscamente de ré de uma mecânica, com o sinal de alerta ligado. Imediatamente, tentei frear com força, mas, devido à proximidade e à velocidade, não foi possível evitar a colisão. Acabei atingindo a parte lateral do furgão.

**ASSOCIADO / TERCEIRO**

**ASSINATURA RESP. OFICINA>  
CARIMBO CNPJ OFICINA**