	<b>MEKARSARI PLANT</b>	No.Documen	INS-MNF-PP-006
	<b>INSTRUKSI KERJA MEMASANG LOTO PADA GATE VALVE DI INLET ANGIN MESIN FILLER 220ml</b>	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	I Revisi : 2
		Tanggal	01 April 2022
		Halaman	1 dari 3

## I.TUJUAN

Untuk memastikan cara pemasangan LoTo pada gate valve di inlet angin mesin filler Sunny 220 ml dilakukan dengan benar dan aman

## II.RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini dibuat mengurai tahapan pemasangan LoTo gate valve agar sesuai dengan standar safety

## III.DOCUMENT TERKAIT







## IV.URAIAN

Standar APD			
1.Baju Astronot		2.Sepatu Safety	
3. Masker Kain		4. Earmuff	



	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PP-006
	<b>INSTRUKSI KERJA MEMASANG LOTO PADA GATE VALVE DI INLET ANGIN MESIN FILLER 220ml</b>	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	I Revisi : 2
		Tanggal	01 April 2022
		Halaman	2 dari 3

Alat Yang di gunakan			
1.LoTo			

### Instruksi

1. Kenali sumber energi		2. Tutup gate valve dengan cara memutar ke arah kanan	
3. Pasang gate valve Locks Out pada handle gate valve		4. Pasang Pad Locks ke lubang gate valve Locks Out	
3. Pasang Locks / Kunci pada pad locks nya		6. Posisi Pad Locks sudah terkunci	

	<b>MEKARSARI PLANT</b>	No.Documen	INS-MNF-PP-006
	<b>INSTRUKSI KERJA MEMASANG LOTO PADA GATE VALVE DI INLET ANGIN MESIN FILLER 220ml</b>	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	I Revisi : 2
		Tanggal	01 April 2022
		Halaman	3 dari 3

4. Pasang Tag sesuai kebutuhan pekerjaan		6. Test Zero Energy	
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### Resiko Bahaya

1.Personal Risk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbantur Pipa</li> <li>• Terkilir</li> <li>• Terpeleset</li> <li>• Paparan panas block heater</li> <li>• Terjatuh dari catwalk</li> </ul> 2.Environment :
Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lakukan LOTO saat ada perbaikan</li> <li>• Laporkan ke atasannya jika ditemukan ketidak sesuaian</li> <li>• Pastikan kondisi tangan kering saat akan menjalankan Monitor</li> </ul>

Dibuat oleh :	Ditinjau dan Disetujui oleh
<u>Deli. S</u> Process Engineer Spv	<u>Agus Mulyana</u> Manager Manufacture PP

### CATATAN PERUBAHAN

Nama Dokumen : Instruksi Kerja Memasang LOTO Gate Valve di Inlet Angin Mesin  
Filler 220 ml

No. Dokumen : INS-MNF-PP-006

No	Uraian Perubahan	Terbitan	Revisi	Tgl. Revisi	Penanggung Jawab	Tanda Tangan
1	Perubahan pemegang jabatan manager manufacture dan no. dokumen menjadi PP	I	1	13 Mei 2020	Mgr PP	
2	Perubahan pemegang jabatan manager manufacture	I	2	01 April 2022	Mgr PP	