

Aparatos de medición

Medidor	Descripción	Modo	Escala/Unidad	Valor
E1	E PRI	CA	V	59.54
E2	E SEC	CA	V	116.6
I1	I PRI	CA	A	0.428
I2	I SEC	CA	A	0.196
I4	I4	CA	A	0.000
I1	I PRI	CA	A	0.428
I2	I SEC	CA	A	0.196
PQS1 (E1, I1)	S PRI	S	VA	25.49
PQS2 (E2, I2)	S SEC	S	VA	22.92
PQS1 (E1, I1)	S PRI	S	VA	25.49
PQS2 (E2, I2)	S SEC	S	VA	22.92