

Page 1 / 1

HNX MU095D



Client : MUNTERS

Description : Panneaux sandwichs

Réf externe : 551799

Date cmd. : 7/12/2016

Date livraison : 15/12/2016

Date liv. demandée client : 15/12/2016

Date remise : 7/12/2016

Resp. com. : FBS

ATL

Resp. tech. : ENN

Resp. exec. : GTN

Quantité cmd. : 1,00

En série de : 0,00

Nomenclature :

METAL

Réf plan : NA

Rév.:

Travaux :

Etape	Service / Poste	Description (noter les remarques)	Instruc. travail	Qté prévue	Qté réalisée	Date	Nom & Visa
10	ATELIER STD	Poinçonnage des tôles Poinçonnage des tôles selon programmes Trumpf fournis. Y compris pose des autocollants de repérage		1,00			
20	ATELIER STD	Cisaillage des tôles Cisaillage des tôles selon liste de cisaillage		1,00			
30	ATELIER STD	Collage des panneaux Collage des panneaux selon liste de panneaux		1,00			
40	ATELIER STD	Contrôle final et emballage REEMPLIR LES FEUILLES DE SUIVI DES DOPS		1,00			

Remarques - Commentaires - anomalies - modifications :

☐ suite au verso

	Bureau d'étude	→ Chef atelier	→ Production (Début)	→ Chef atelier	→ Bureau d'étude	→ Classement
Date :						
Visa :						

Achats estimés :

Item	Article	Description	Fabricant	Réf. Fabr.	Repère/Remarque	Qté est.
00010						0,00 FF