


①

シムダ  
押し  
肉め  
場合

# 更新空気回路図


メーカ ← MC I



※7/4外面より突起取り除かれた場合の急  
急停止・急停止・急停止・急停止  
補助制御BOXにて緊急停止の4ヶ所を繋げる

※下端3ヶ所は  
今回使用しない  
(充電弁更新時)

図名	更新空気回路図
図番	7P0435-1
設計	三井化学 充満機室
校核	
承認	
作成	
日付	2016.02.03
場所	大牟田工場
スケール	1:1
単位	mm
材料	
数量	
備考	



※バス1外面、外受拭取り掃除の為、  
手動で外受、ロックスを操作する場合がある為、  
補助制御BOXにて誤操作防止のインターロックを掛ける

[illegible]