



Speed o' meter (SOH)



CH6 Low when charging, HL6H when done  
PGOOD Low when 2 volt source is connected

EN2	EN1	Max Current
0	0	100 mA
0	1	500 mA
1	0	Set by $I_{lim}$ to $V_{SS}$
1	1	Standby

- $I_{lim}$   
 $1K1 \leq R_{lim} \leq 8K$   
 $I_{lim} = I_{lim} / K_{lim}$
- $I_{SET} = I_{lim}$  chg current  
 $50 \leq R_{SET} \leq 8K\Omega$   
 $I_{lim} = K_{SET} / R_{SET}$   
 $R_{SET} = I_{lim} / K_{SET}$