



Entech
Nettoyeur et désherbeur vapeur

D031 - FAIRE UN TEST EN SEPARANT MECANIQUEMENT LA SONDE MECANIQUE

Outils	Fournitures	Consommables
Cliquet et sa douille de 7 ou 8 Ou Tournevis plat		

- Redescendre votre machine à une température <30°C
- Arrêter la machine et débrancher
- Identifier l'emplacement de la sonde Mécanique
- Munis de votre cliquet à douille (de 7 ou 8) ou votre tournevis plat, dévisser le(s) collier(s) de serrage puis séparer la sonde mécanique du raccord de sortie chaudière
- Refaire un test de fonctionnement de la machine dans ces conditions et appeler le SAV pour changer la sonde ou identifier l'origine du problème

Cette procédure est réservée uniquement à un diagnostic de panne et ne doit pas faire l'objet d'une modification permanente !

