

HC Soluciones en Frio
Urquiza 815
Córdoba
3513931352

COTIZACION #	FECHA
23/2018	06/10/2018

CLIENTE

[Name]
[Company Name]
[Street Address]
[City, ST ZIP]
[Phone]

DESCRIPCION DEL TRABAJO	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
Service Gral. en Equipos Roof-Top Goodman Central Frío/Calor: * Desarme del Equipo y limpieza interior con desengrasantes Activos de Acción Rápida. * Redistribuir cableado eléctrico exterior del equipo con Caños de PVC ignífugos. * Limpieza del circuito interno del equipo con Agente de Limpieza R141B. * Presurizado para Control de Pérdidas de Gas. * Recambio de aislante exterior de caños, cubiertos con cintas de PVC y cinta aluminio. * Control y Carga de Gas R-22 a presión estable.	2	6,000.00	12,000.00
BONIFICACION:	2	(2,000.00)	(4,000.00)
		TOTAL	\$ 8,000.00

CONDICION DE PAGO: CONTADO EFECTIVO.
MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 15 DIAS.