

Contenido

Ingreso a la App.....	1
Mantenimiento de Moldes	2
Mantenimiento de Maquinas/Inyectores	7
Errores al Enviar Reportes.....	10

Ingreso a la App

Ingresar en la Aplicación

BacTechnologyApp

Usuario

Contraseña

INGRESAR

Campos de Texto

Botón para ingresar si el usuario y la contraseña son correctas

Si la contraseña o el usuario llegan a ser incorrecta se mostrara el siguiente mensaje:


Error en Usuario o Contraseña

Asegurese si tiene mayusculas o minusculas su usuario o contraseña

OK


Nota: asegúrese de que si su contraseña o usuario tengan mayúsculas, ponerlas en orden correcto


Mantenimiento de Moldes




Se dispondrá de un menú luego del login exitoso en donde se sabara que tipo de mantenimiento se van a usar.

En este ejemplo se escogerá la opción Mantenimiento de Moldes que nos conducirá a la lista de maquinas





Se tomara de ejemplo la maquina Y-03(NB-750), por lo que después de haber escogido la maquina nos saldrá la lista de moldes



BacTechnologyApp

Buscar Molde

SIN MOLDE

1

121

14-83

46-2000

229.0

9-98

124-2004

141-2004

23-93

25-92

37-99

03-2001

129.0

112-81

4F-2010

4E-2010

3C03-2012

Listas de Moldes

Campo de Búsqueda de los moldes que se encuentra en la lista

1 este botón se usara si no se desea saltarse y no seleccionar ningún molde.

Escogeremos una opción de la lista de moldes en este caso de ejemplo será 124-2004

BacTechnologyApp

Buscar Molde

SIN MOLDE

121

14-83

46-2000

229.0

9-98

124-2004

141-2004

23-93

BacTechnologyApp

Maquina : Y-03 (NB-750)
Molde : 124-2004

Novedad Detectada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Novedad detectada

2. Descripción de la Novedad

3. Descripción de la Solución

4. Lista de Novedades

5. Listas de Soluciones

6. Camara

7. Foto

8. Boton para Enviar el Reporte

9. Maquina y Molde escoguidos previamente

4

Corrección

Reparación

Acción Tomada

5

Repuesto

Insumos Utilizados

Reparación

Quando se pulsa enviar debe de estar lleno todos los campos para realizar esta operación.

BacTechnologyApp

Maquina : Y-03 (NB-750)
Molde : 124-2004

Novedad Detectada


no hubo

Eliga una Novedad Corrección ▼

se engrasó anillos

Eliga una Solución Repuesto ▼

se uso anillo nuevos

CAMARA 

ENVIAR

BacTechnologyApp

Maquina : Y-03 (NB-750)
Molde : 124-2004

Novedad Detectada

no hubo


Eliga una Novedad Corrección ▼

Guardar Reporte

Esta seguro de realizar esta accion

OK

se uso anillo nuevos


CAMARA 


ENVIAR

Si todo esta correcto se le enviara de nuevo a la ventana de Lista de Mantenimiento.

Si se desea salir de la aplicación desde la ventana de Lista de Mantenimiento

BacTechnologyApp

 Mantenimiento de Moldes


 Mantenimiento de Maquina/Inyectores

Salir de la APP

Desea salir de la aplicación

No Si

Mantenimiento de Maquinas/Inyectores



Se tomara de ejemplo la maquina Y-09(HT-280), por lo que después de haber escogido la maquina nos saldrá la lista de moldes

BacTechnologyApp

Buscar Maquina

Y-01/15 (HT-120)
Y-02/15 (HT-120)
Y-03 (NB-750)
Y-04 (750 B)
Y-09 (HT-280)
Y-10 (HT-200)

BacTechnologyApp

Buscar Molde

121
14-83
46-2000
229.0
9-98
124-2004
141-2004
23-93
25-92
37-99
03-2001
129.0
112-81
4F-2010
4E-2010
3C03-2012
3C01-2012

Campo de Búsqueda de los moldes
que se encuentra en la lista

Listas de Moldes

NOTA: aquí no ha selección de no escoger molde es OBLIGADO

Escogeremos una opción de la lista de moldes en este caso de ejemplo será 124-2004

BacTechnologyApp

Buscar Molde

121

14-83

46-2000

229.0

9-98

Reporte

Maquina : Y-09 (HT-280)
Molde : 229.0

Novedad Detectada

Articulo

Eliga una NOVEDAD

Corrección

Eliga una Solución

Repuesto

CAMARA

ENVIAR

1. Maquina y Molde escoguidos previamente

2. Novedad Detectada

3. Artículo

4. Descripción de la Novedad

5. Descripción de la Solución

6. Lista de Novedades

7. Listas de Soluciones

8. Camara

9. Foto

10. Enviar Datos

6

Corrección

Reparación

Acción Tomada

7

Repuesto

Insumos Utilizados

Reparación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuando se pulsa enviar debe de estar lleno todos los campos para realizar esta operación.

BacTechnologyApp

Maquina : Y-09 (HT-280)
Molde : 229.0

Novedad Detectada

no hubo

Articulo

dañado

Eliga una NOVEDAD Acción Tomada ▼

cambio

Eliga una Solución Repuesto ▼

tornillo

CAMARA



ENVIAR

BacTechnologyApp

Maquina : Y-09 (HT-280)
Molde : 229.0

Novedad Detectada

no hubo

Articulo

dañado

Guardar Reporte


Esta seguro de realizar esta accion

OK

Eliga una Solución Repuesto ▼

tornillo

CAMARA



ENVIAR

Si todo esta correcto se le enviara de nuevo a la ventana de Lista de Mantenimiento.

Errores al Enviar Reportes

Estos son las ventanas de un posible error de envío de reporte, si hay otro tipo de error por favor comunicarse rápidamente al número: 0987533848 (pregunte por aplicación de Bactechnology) o escribanos al correo: bakamedi12@gmail.com

Error en Imagen

Se debe de tener una foto de la maquinaria/molde

OK

No se pudo enviar el reporte

No debe de haber campos vacios

OK