



Solicitud de Atencion

1002

Kropsys Ltda
Collao 525 Oficina 301
Concepción - Chile

Fecha 12-07-2010

Hora 20:00

Cliente

Nombre Empresa	HCS SPA		
Dirección	Cardenio Avello 36		
Comuna	Concepcion	Ciudad	Concepcion
Rut		Fono	
Contacto	Conrat Camps	e-mail	ccamps@hcdelsur.cl

Tipo de Servicio Diagnostico

Tipo	Marca	Modelo	Serie
------	-------	--------	-------

PC

Detalle del Servicio técnico

Cable de ventilador desconectado
Disco Duro A presenta problemas de tabla de particion
Disco Duro B sin espacio de almacenamiento.
Disco Duro C no valido, presenta problemas electronicos.
Sistema operativo con problemas de arranque.

Diagnostico \$ 5.000

Observaciones

Solucion, reparacion arranque y sistema operativo.	\$ 23.000
Cambio disco C	\$ 56.000
Disco duro B coordinar opciones	
(a) cambio disco	\$ 56.000
(b) Respaldo datos 150 Gb (\$500 x Gb)	\$ 75.000

CONDICIONES DEL SERVICIO:

De acuerdo a la información entregada por el cliente en este medio, Kropsys Ltda entregara el servicio requerido.
Las condiciones de entrega del servicio estan establecidas previamente.
Servicios entregados no convenidos en este medio serán de costo del cliente.
La información almacenada en los equipos es de exclusiva responsabilidad del cliente.

Servicio Técnico
Kropsys Ltda