

## NHẬN REN SENPASTU

**\*\*\* GỒM CÁC BƯỚC SAU**

## I. NHẬN REN:


1. Nhận ren senpatsu theo order từ danh sách Kho cung cấp
2. Kiểm tra tên nguyên liệu theo danh sách với hàng thực tế Kho giao

[illegible]

4. Đặt pattern lên tấm kiếng theo khởi điểm \_\_\_\_\_



- ### 5. Dùng bút vẽ xung quanh pattern và vị trí khởi điểm



**\*Chú ý: KĐ là khởi điểm**

-Nếu size sử dụng 1 KĐ thì : vẽ 1 pattern

-Nếu size sử dụng 2KĐ , 3KĐ , ...thì : vẽ pattern theo số KĐ đó.

## II Tạo form, điền thông tin cần thiết vào form " bảng hướng dẫn cắt ren "

### 1. Tạo form " bảng hướng dẫn cắt ren "

BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN	
Mã hình	
Tên người bán	
Tên chi tiết	
Số PCS	
Chiều dài ren	
Loại ren	
Loại ren chuẩn	
Cách cắt	

### 2. Điền thông tin cần thiết vào form "bảng hướng dẫn cắt ren "




BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN	
Mã hình	BYJ354
Tên người bán	THU ANH CO., LTD
Tên chi tiết	UNDER CUT
Số PCS	10PCS
Chiều dài ren	REN CỎ HƯỚNG
Loại ren	1 KẾT THÚC
Loại ren chuẩn	2 KẾT THÚC
Cách cắt	ĐƯỜNG CHẴN ĐẾN CẠNH MỀP

### 3. Đưa hình ren đã chụp vào form


BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN	
Mã hình	RB2170
Tên người bán	LC103620-ETLB
Tên chi tiết	CLIP FACE
Số PCS	10PCS
Chiều dài ren	1 KẾT THÚC
Loại ren	2 NOTCH
Loại ren chuẩn	8.1 CM
Cách cắt	ĐƯỜNG CHẴN ĐẾN CẠNH MỀP

### III.Đưa bảng hướng dẫn cắt ren đã hoàn thành lên ổ Z theo đường dẫn sau:

#### 1. Vào Wacoal 110 (Z):\\Cutting\\BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN



#### 2.Tạo folder = tên mã hàng cần đưa vào





3. Copy bảng hướng dẫn vào và đặt tên file theo mã hàng- size- tên chi tiết vào folder đã tạo

