

ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

Tecnología de la Información y Electrónica

THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -
ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -
SEGUNDO PISO

Nº. ORDEN: 0000130

FECHA DE INGRESO: 2025-03-13

CLIENTE: HURTADO NUÑEZ FRISH
SEDEQUIAS

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PRESENTA REPARACION
ANTERIOR

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 13

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: PROBLEMA CON BASE DE
CARGA

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 80.00

ADELANTO. S/. 0.00

DIFERENCIA. S/. 80.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS

HACEMOS RESPONSABLE POR SU
PERDIDA O DETERIORO.