

ИП 600103030271.11

Прекращение
реакции
нитроцирования

или

загазованность
окислами азота в
производств.
помещении

или

Повышение
температуры
нитрирования

или

Прекращение
подачи рассола в
змеевик

и

Повышение
температуры
рассола

или

Снижение
скорости
подачи рассола

или

Перегруз
раствора
серной кислоты

или

Выход из строя
запорной
арматуры

или

Неисправность
счетчика
жидкости

или

Образование
засоров в
магистралах

или

Износ лопастей
вентилятора

или

Разгерметизация
аппарата

или

Износ сварного
шва

или

Испортилась
прокладка

или

Выход из строя
перемещающего
устройства

или

Отсутствие
электричества

или

Отказ
электродвигателя

или

- 1 - Разгерметизация трубопровода
2 - Человеческий фактор
3 - Сбой автоматики
4 - Неисправность испарителя
5 - Ухудшение проходимости змеевика
6 - Уменьшилась мощность насоса
7 - Износ уплотнительных поверхностей
8 - Заклинило ходовую часть
9 - Нарушение герметичности
10 - Заклинило преобразователь
11 - Несоблюдение графика чистки вентвоздуховодов
12 - Усталостное разрушение поверхности лопастей
13 - Воздействие мелких твердых частиц
14 - Коррозия
15 - Механические повреждения
16 - Микротрещины

- 17 - Заводской брак
18 - Перепад давления
19 - Скачок напряжения
20 - Короткое замыкание
21 - Физическое воздействие
22 - Пробой изоляции обмотки ротора
23 - Разрушение подшипника вала ротора
24 - Перегрузка двигателя

Имя	Лист	№ докум.	Дата	Дата	
Автор	Составил				
Проф.	Специальность				
Главный					
Инж.					
Информ.	Готово				

ТГТУ.20.03.01.009 ДП				Дата	Место	Исполнитель
Производство пивмента зеленого						
Дерево отказов				Лист	Листов	1
ТПА и ТБ, г.в. БТБ-41				Формат А2		
Копировать						