








SETOR: OFICINA		SERVIÇO: TROCA DE CUIÇA				FUNÇÃO: MECÂNICO			
DISPOSITIVOS / RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA									
1. Utilizar os equipamentos de proteção individual citados nessa LUP.		2 Antes de iniciar as atividades fazer o checklist das ferramentas e verificando-as se estão em bom estado de uso.							
3. ANTES de iniciar a troca da cuiça certifique-se de seguir o processo de SAM/LOTO (Chave fora da ignição, trava rodas no pneu dianteiro do lado do condutor e acionamento da melhor prática de corte de ignição), em caso de socorro em rota posicionar também os cones.		4. Após finalizar o bloqueio total do veículo o mecânico pode dar início a atividade.							
5. Para troca da transmissão o mecânico deverá se posicionar de baixo do veículo.		6. Antes de iniciar a troca da cuiça o mecânico deverá aplicar o Parafuso Desatuador , inativando assim a mola interna reduzindo o risco de acidentes.							
7. Após o mecânico se posicionar e aplicar o parafuso dasatuador ele devera soltar a tubulação de ar de cuiça e posteriormente soltar os parafusos de fixação.		8. Já sem a cuiça ruim o mecânico poderá aplicar a cuiça nova, seguindo o processo inverso do passo anterior (Fixar os parafusos primeiro e depois fixar a tubulação), após a cuiça instalada o mecânico poderá retirar o parafuso desatuador.							
CONDIÇÕES DE USO		SEGURANÇA PESSOAL							
1. O local deve está limpo e organizado; 2. Manter <i>layout/</i> área da atividade de troca de transmissão livre sem obstruções; 3.Caso o piso, degraus, corrimãos estejam lisos, providenciar limpeza, evitando desliz.		Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta/equipamento; Não use a ferramenta/equipamento quando você estiver cansado ou sob a influência de medicamentos. Evite espaços apertados, para não correr o risco de se machucar.							
RISCOS	ERGONOMIA			EMERGÊNCIA					
Riscos Ergonômicos	Faça uso de suportes como: Ferramentas de redução de esforços excessivos.. Etc..			Em situação de riscos na atividade PARE imediatamente a atividade e informe a sua liderança.				 	
Riscos Mecânicos									
Riscos de Acidentes									
							Instruções de SEGURANÇA		
							Fazer uso dos EPI's recomendados nesta LUP		
							Não comer, beber ou fumar nas áreas de produtos inflamáveis		
							Não faça uso do celular enquanto realiza as atividades		
							Checkar diariamente as condições das ferramentas de uso rotineiro e principalmente as de uso esporádicos.		
NOME DA EMPRESA: VITORIALOG - CDD NOVA FRIBURGO		GERENTE: CHARDSON REIS				SEGURANÇA DO TRABALHO: DAVID GUALBERTO		SUPERVISOR DA ÁREA: BRUNO PECANHA	