










SETOR			DESTINADO A TODAS AS FILIAIS			ATIVIDADE		
LOGÍSTICA - FROTA			TODAS FILIAIS			MANUTENÇÃO CORRETIVA		
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva						Dispositivos / Ferramentas		
Foto:								
								
Definição: Bota anti-torção		Óculos de Segurança		Luva anti-corte		Trava Roda		
						CHAVE COMBINADA 10"		
						KIT PUXADOR		
1	MECANICO		2	MECANICO		3	MECANICO	
								
INSTALAR TRAVA RODAS			LEVANTAR A PORTA DE BAIA ATE ALTURA DOS OLHOS			SOLTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO		
4	MECANICO		5	MECANICO		6	Supervisor	
						REALIZAR 1 DTO POR MÊS		
ENCAIXAR SUPORTE COMPLETO DE PUXADOR DE PORTAS			PRENDER OS PARAFUSOS					
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação
FROTA	6.3	1	21/06/2021	1	-	LEONARDO TEIXEIRA	LEONARDO TEIXEIRA	ANDERSON RUFFO