














SETOR			DESTINADO A TODAS AS FILIAIS		ATIVIDADE			
LOGÍSTICA - FROTA			TODAS		INSPEÇÃO DE CAIXA DE MARCHAS			
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva					Dispositivos / Ferramentas			
Foto:								
Definição:	Bota anti-torção	Óculos de Segurança	Luva anti-corte	Trava Roda	Bomba Óleo	Caçamba Contenção	Chave Soquete Curta	
1	Supervisor de Frota		2	Supervisor de Frota		3	MECÂNICO	
								
IDENTIFICAR NO <u>TO DO</u> PLACA A EXECUTAR A INSPEÇÃO			ABRIR ORDEM DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO			EXECUTAR INSPEÇÃO ARRIANDO O ÓLEO		
4	MECÂNICO		5	SUPERVISÃO DE FROTA		6	MECÂNICO	
								
ANALISAR PRESENÇA DE LIMALHAS DE METAIS, VISCOSIDADE, COR E QUANTIDADE			COLHER EVIDENCIA DA TROCA (FOTOS/VIDEOS) NO <u>TO DO</u>			REPOR ÓLEO		
Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação
Gestão da Mnt	4	1	30/08/2021	1		LEONARDO TEIXEIRA	LEONARDO TEIXEIRA	