






			LUP: INSTALAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS NO CONJUNTO BALANCIN														
SETOR				LOCAL				ATIVIDADE									
LOGÍSTICA FROTA				CDD NOVA FRIBRUGO				CHECKLIST / MANUTENÇÃO									
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva									Dispositivos / Ferramentas								
												CONJUNTO BALNACIN					
Definição:				Bota Anit-Torção		Óculos		Luva Anti-Corte		Cinta Ergometrica		Uniforme					
1		MOLA HELICOIDAL				2		BALANCIN APRESENTANDO FALHAS				3		BALANCIN APRESENTANDO FALHAS			
																	
MOLA APRESENTOU FALHA						Ao levantar a baia e perceber que a mesma esta descendo sozinha						Ao levantar a baia e perceber que a mesma esta muito pesada					
4		BALANCIN/INSTALAÇÃO-PASSO 1				5		BALANCIN/INSTALAÇÃO-PASSO 2				6		PASSO 3			
												CASO NÃO HAJA A SETA,O CONJUNTO BALANCIN DEVE SER INSTALADO COM O CABO DE AÇO NO SENTIDO ANTI-HORARIO					
Para uma correta instalação,deve se atentar ao sentido da seta indicado no mesmo						Caso não há a seta indicando o sentido de tensionamento da mola,seguir o terceiro passo						Finalizando a correta fixação					
Pilar		Bloco		Nº do Documento		Criação		Revisão		Data		Elaboração		Aprovação Técnica		Aprovação Segurança	