

SETOR	LOCAL	ATIVIDADE
OFICINA	OFICINA	DESCARTE DE ÓLEO
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva		Dispositivos / Ferramentas
Foto:		BACIAS DE CONTENÇÃO / ÁREA DE SEGREGAÇÃO / TONEL PARA DESCARTE
Definição: Botina, uniforme, luvas de PVC e avental de PVC		
1	2	3
MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
1º Passo: O mecânico coloca os EPIs necessários para a atividade: Uniforme, Botas, Óculos, Luvas de PVC, Avental de PVC e máscara contra COVID-19	2º Passo: O mecânico transtorta a bacia com o óleo retirado com cuidado para não haver derramamento. Caso o mesmo ocorra, o conteúdo derramado deve ser coberto com pó de serra ou areia.	3º Passo: O óleo é descartado com cuidado, através de funil específico, dentro de tonel metálico exclusivo para o fim.
4		
MECÂNICO		
4º Passo: Após a conclusão do descarte a bacia de contenção deve ser colocada dentro da área de segregação e a mesma deve ser trancada		

Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	Produtos Químicos	1	02/06/2020	-	02/06/2020	David Gualberto	David / Állister	Állister Thuler