

## Manual Cortadora Brother J-103

A

### - Botones



### - Prender/Apagar

Presiona el botón de encendido.

### - Iniciar maquina

Presiona el botón de home, esto te llevara a la pantalla de inicio de la máquina.

### - Cargar/ Descargar plantilla de corte.

Coloca el tapete de la siguiente manera (La flecha del tapete debe señalar hacia adentro):



Asegúrate que ya tengas el material sobre el tapete adhesivo (es importante que no haya material sobre los bordes negros). Después presiona el botón que se encuentre justo debajo del botón de “home” para cargar el tapete adhesivo.

Para descargar el tapete de la máquina, solo debemos presionar una vez más el botón debajo de home.

## - Cargar archivos

Para la carga de archivos es necesario tener una USB con el documento que vayamos a querer cortar, la maquina soporta archivos de tipo: PHX, PHC, FCM, PES, SVG.


Una vez tenemos nuestro archivo dentro de la USB la insertamos en el puerto USB de la maquina que se encuentra en su costado derecho.




Ya con la maquina encendida y en la pantalla "Home", seleccionamos la opcion de retrieve data




Una vez dentro de retrieve data seleccionamos la opción de Buscar dentro de USB. Hecho esto se van a mostrar todos los archivos compatibles que tengamos dentro.




#### - Edición de archivos



Una vez seleccionado el archivo a cortar, se va a mostrar una cuadrícula en la que podríamos darle “OK” y empezar a usar si el material que usaremos se encuentra en la cuadrilla correspondiente. Si ese no es el caso, debemos presionar la opción “Edit.” y picarle en la opción que muestra tres cuadrados.




Una vez dentro de ese menú, seleccionamos la segunda opción que muestra dos formas.



Una vez seleccionado esa opción podemos arrastrar con el dedo el dibujo completo y posicionarlo en un lugar de la cuadrícula que sepamos que si tiene material.

#### - **Parámetros corte**

Para editar los parámetros de corte primero seleccionamos que queremos cortar o “cut”. Una vez adentro seleccionamos la opción de configuración.



(Es necesario que se coloque sobre otro material. Ej. Vinilo)

**Cut speed: 3**

**Cut pressure: -9**

**Cut pressure manual: -9**

**Cut amount: auto**

**Half cut: On**

**Half cut: -2**