

ОсОО "NPSystems"

Современная гарантия успеха!!!

г.Бишкек

29 Ноябрь 2022г.

Акт дефектации № 000001

Заказчик: Отдел реализации сельскохозяйственных проектов МСХ КР (ОРСП)

Наименование изделия: Материнская плата

Модель: Asus prime H310M-R2.0

Инв. №: _____


Техническое состояние изделия: не включается

Возможность дальнейшего использование изделия:

В процессе диагностики было установлено, что в объекте вышла из строя материнская плата.

Объект подлежит замене.

Заключение: Объект подлежит замене.

IT- менеджер: Поличной Е. М. 

Директор

ОсОО «New Protection Systems»



Осмонов Э.Дж.