



RECIBO N°:1

Fecha Recepción:23/12/2016

Fecha Entrega:31/12/2016

CI o Rif: **6331034** Cliente: **Jairo Molina** Celular: **(0416)-942-12-12**
Otro Teléfono: **(0246)-433-60-80** Correo Electrónico: **profesor@jairomolina.com.ve**
Dirección: **Sector Nueva Esperanza, calle 2, N°8, Zona Industrial** Receptor: **ERICK GUERRA**

ARTEFACTOS A REPARAR

N°	Tipo Aparato	Información Cliente	Detalles Aparato	Diagnóstico Técnico	Repuestos Bs	Mano Obra Bs
1	VENTILADOR	es muy lento y se recalienta	no tiene el botón encendido	cambio bocina	1.0	1.0
2	LICUADORA	no gira la cuchilla	el cable esta despegado	cambio de base y cable AC	1.0	1.0
3	PLANCHA	No Calienta	sin detalles	revisión resistencia	3000.0	5000.0
4	SECADOR	no prende	sin detalles	cambiar carbones	3500.0	4000.0
Total Repuestos Bs.:6502.0		Total Mano Obra Bs.:9002.0		Total Recibo Bs.:15504.0		

Firma y Sello
Copia Cliente



RECIBO N°:1

Fecha Recepción:23/12/2016

Fecha Entrega:31/12/2016

CI o Rif: **6331034** Cliente: **Jairo Molina** Celular: **(0416)-942-12-12**
Otro Teléfono: **(0246)-433-60-80** Correo Electrónico: **profesor@jairomolina.com.ve**
Dirección: **Sector Nueva Esperanza, calle 2, N°8, Zona Industrial** Receptor: **ERICK GUERRA**

ARTEFACTOS A REPARAR

N°	Tipo Aparato	Información Cliente	Detalles Aparato	Diagnóstico Técnico	Repuestos Bs	Mano Obra Bs
1	VENTILADOR	es muy lento y se recalienta	no tiene el botón encendido	cambio bocina	1.0	1.0
2	LICUADORA	no gira la cuchilla	el cable esta despegado	cambio de base y cable AC	1.0	1.0
3	PLANCHA	No Calienta	sin detalles	revisión resistencia	3000.0	5000.0
4	SECADOR	no prende	sin detalles	cambiar carbones	3500.0	4000.0
Total Repuestos Bs.:6502.0		Total Mano Obra Bs.:9002.0		Total Recibo Bs.:15504.0		

Firma y Sello
Original Sologar