



Desing by: janc18

Sheet: /ADCs components/
File: ADC.kicad_sch

Title: CAE32 pedals

Size: A4	Date:	Rev: 2
KiCad E.D.A.	kicad 6.0.11+dfsg-1~bpo11+1	Id: 2/5







Desing by: janc18

Sheet: /Connectors(USB,Programming and debugging)/
File: Connectors.kicad_sch

Title: CAE32 pedals

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 6.0.11+dfsg-1~bpo11+1

Rev: 2
Id: 3/5





Desing by: janc18

Sheet: /Power Supply/
File: Power.kicad_sch

Title: CAE32 pedals


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 6.0.11+dfsg-1~bpo11+1

Rev: 2
Id: 4/5



SparkFun_HX711_Load_Cell_V11
Design by: N.Seidle
License:CC BY-SA 4.0

Modifications:
Merge the two input connectors in to one



Desing by: janc18

Sheet: /Load Cells/
File: Load_cells.kicad_sch

Title: CAE32 pedals

Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 6.0.11+dfsg-1~bpo11+1	

Rev: 2

Id: 5/5