





START

Define variables

Cnt, ret, GPS, AD[20], f_GPS = 0, rxbuf,
tdataint. mt, a0, b1, b2

PARAMETER
INITIALIZATION

IF
READ=LOW

Start I2C sensor
Start Continuous Image
Capture
Start Analog sensors

