











Issues:

- Regulador no es fijo
- Espaciado entre conectores


TITLE: CPU		REV: 1.0
	Company: Joaquín Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-10-15	Drawn By: jcabetas




TITLE: Entradas/salidas digitales		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Joaquin Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-21	Drawn By: jcabetas




TITLE: Comunicaciones		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Joaquín Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-21	Drawn By: jcabetas



TITLE: Alimentación		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Joaquín Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-21	Drawn By: jcabetas



TITLE: Cargador coche		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Joaquín Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-21	Drawn By: jcabetas



TITLE: 4-20mA input		REV: 1.0
EasyEDA	Company: Joaquín Cabetas	Sheet: 1/1
	Date: 2024-11-27	Drawn By: jcabetas