

Faktura

Strana: 1 z 1

Aqua Sport Club s.r.o.
IČ:02653389
Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany

Faktura č.: 4233020796
Servisní list obj. č.: 4270120073
Datum vystavení: 28.11.2025
Datum notifikace: 21.11.2025
Spotřebič (E-Nr/VIB): WT45RV00CS/02
FD/SN: 9910/200560
Datum prodeje: 09.11.2021
Datum zdaň. plnění: 28.11.2025
Servisní smlouva č.:
Externí reference: nepotvrzeno
Telefonní číslo zákazníka:
Zákazník č.: 83998699
DIČ: CZ02653389

Hotel Chodov ASC , Mírového hnutí 2137/7 , 149 00 Praha 4 Chodov

Zákazníkem uvedená závada/dodatečné informace:

Chyba v programové sekvenci, program je příliš dlouhý

Diagnostika a provedená práce:

28.11.2025 3300600012 07:54 10:16
Demontáž, kompletní vycištění vzduchového okruhu tepelného čerpadla, zpětná montáž, přezkoušení, po přezkoušení bez závad.

Provedené servisní úkony a použité díly

Popis	Číslo materiálu	Množství	Sleva	Cena bez DPH	DPH	Celková cena
Síto čerpadla	00656033	1	0,00	660,33	138,67	799,00
náročná oprava	00999871	1	0,00	2 966,95	623,06	3 590,01

Způsob platby: Faktura

Splatnost: 10 dní od vystavení dokladu

Cena bez DPH 3 627,28
DPH (21 %) 761,73
Cena k úhradě CZK 4 389,01

Použijte číslo faktury 4233020796 jako variabilní symbol při platbě

Děkujeme za Vaší objednávku

Podpis technika

Podpis zákazníka

Pro Vaší bezpečnost:

Bezpečnostní kontrola související s
ČSN 33 1600 ed. 2

Odpor ochranného vodiče(Ohm): 0.05
Izolační odpor (Mohm): 19.99
Měření proudu protékajícího (mA): 2.55
Měření proudu dotykového (mA): 2.55
Měření úniku mW (mW/cm2):

BSH domácí spotřebiče s. r. o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
IČ: 25126954 DIČ: CZ25126954
Zapsaná v OR, vedeném MS v Praze v odd. C vložka 51947
Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú.
1239199001/2700
IBAN: CZ24 2700 0000 0012 3919 9001/ BACXCZPP

Náhradní díly:
Telefon: +420 251 095 556
E-mail: dily@bshg.com

Otevírací doba:
Call centrum
PO - PÁ 8:00 - 17:00

Opravy:
Telefon: +420 251 095 546
E-mail: opravy@bshg.com

Service shop
PO - PÁ 9:00 - 17:00