



Подключается на аналоговый вход контроллера



Все сигнальные линии берутся с системы управления Walley.
Силовая линия для питания контроллера и прочего периферийного оборудования берутся с силового щита 220 или 380 В

В основе системы мониторинга лежит принцип постоянного замера сопротивления цепи управления при простое машины, или снятие ошибок с сигнальных кабелей когда машина работает.



DI1-DI4 - дискретные входы ПЛК
DO1-DO2 - дискретные выходы ПЛК
A1,A2,R - аналоговый вход ПЛК
K1,K2,K3,K4 - промежуточные реле 120VAC
K5 - промежуточное реле 220VAC
modem U+,U- - питание модема через дискретный выход ПЛК

Изм.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Коп.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Система мониторинга ПДУ (Walley)

Лист