

Equipe:	II
---------	----

[illegible]

Cause NPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manque Sft	Manque MP	Panne/Réglage	Pb qualité	Formation/Info	Pb chargement	Retards Bus	Impure Courant	Absence	Autre

UAP : 2...

Date : 30/07/2025

Equipe : II.....

Codes ligne	Ref PF	Désignation	MOD Impacté	NPT	Heure début d'arrêt	Heure fin d'arrêt	Cause NPT	Numéro DI	Commentaire	Validation
688	PFVLS sp -L81762	F7xRL	01	23	20:52	21:15	3	162462		
688	PFVLS sp -L81758	F7 0 TRUNK	01	69	20:51	22:00	3	162469		
690	PFVLS p -LA30767	C17xSA	01	30	20:50	21:20	3	162457		
688	PFVLS sp -L81872	F7xRL	01	30	18:30	19:00	3	162435		
679	PFVSM-L84264	Au38X	01	40	17:50	18:30	3	162429		
052	PFVSM-30091704	F52	01	77	17:43	19:00	3	162426		
679	PFVSM-L84264	Au38X	01	16	17:14	17:30	3	162421		
647	PFVSP-9062021	G08	01	07	16:33	16:40	3	162393		
585	PFVLT SM -LA07459	Fold	01	196	17:44	21:00	3	162427		

Cause NPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manque Sft	Manque MP	Panne/Réglage	Pb qualité	Formation/Info	Pb chargement	Retards Bus	Impure Courant	Absence	Autre

TTE International

A Onetech company

Formulaire de déclaration Rebut

QC

Code: QC.FR.679.B

Date: 10-02-2023

JAP : Préparation Câblage

OF

Mat : 12078

Equipe : II

LIGNE : 679

AU38X PA HL HIGH & 230798/5

Visa :

Date : 23/07/23

Référence	Référence FJK	Désignation					Total
PFVLSM-L697295		AU38X-MxB ECE RIGHT			PRF	372	15
EMTTEI-170X280_25MIC		Sachet 170x280_25mic	1,0000	UN	MPA		
AU38X-MXB-44V-ER8V		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		8
MPVLS-WIT-18R2A-4-UV		Collier Richco Noir	9,0000	UN	MPA		
N-AU38X-MID-44V-G8V		Fil jumelé sec 0.35*	1,0000	UN	SFT		1
EMTTEI-450X480_30MIC		Sachet 450x480_30mic	0,0333	UN	MPA		
AU38X-MID-10V-3		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		1
P-AU38XMXB-44V-10V		Fil simple sec 0.35	3,0000	UN	SFT		3
P-AU38XMXB-44V-3V		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		1
P-AU38X-MXB-SP4		soudure	1,0000	UN	SFP		1
P-AU38X-MXB-ER-SP5		soudure	1,0000	UN	SFP		
AU38X-MXB-ECE-SP8		epissure	1,0000	UN	SFP		1
MPVLS-524481		Connector ERNI 12 ways 90° IDC	1,0000	UN	MPA	31 + 4 Remar	35
AU38X-MID-10V-1		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		
P-AU38X-MXB-ECE-SP2		soudure	1,0000	UN	SFP		
P-AU38X-MXB-ER-SP1		soudure	1,0000	UN	SFP		
AU38X-MID-44V-12V-1		Fil simple sec 0.35	6,0000	UN	SFT		6
EMTTEI-ET-50X15-PETD		Etiqu BL 50x15 PETD T4 AL170	1,0000	UN	MPA		
AU38X-MID-44V-XARP5V		Fil simple sec 0.35	4,0000	UN	SFT		4
AU38X-MID-10V		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		1
P-AU38XMXB-10V		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		1
P-AU38X-MXB-TWIST4		TWIST	1,0000	UN	SFP		
MPVLS-62309		Ruban Tesa 62309 :19*33MT	0,6000	MT	MPA		
MPVLS-338010271		Harness tie	9,0000	UN	MPA	40 + 69 Remar	109
AU38X-MID-TWIST1		twist	1,0000	UN	SFP		
EMTTEI-COUV-12-13-14		Couvercle 400x300x50mm	0,0333	UN	MPA		
MPVLS-2208746-1		Connector retainer	1,0000	UN	MPA		
MPVLS-524451		Connector ERNI 8 ways 90° IDC	1,0000	UN	MPA	Remar 46	46
MPTEI-1103-99-4050		Connector body 8 ways	1,0000	UN	MPA		
MPTEI-PMS-03V-S		RETAINER 3V PARP JST	1,0000	UN	MPA		
AU38X-MID-44V-10V		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		2
MPVLS-PALR-03VF		Connecteur 3 Voies	1,0000	UN	MPA		1
AU38X-MID-10V-2		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		
P-AU38XMXB-ER8V-10V		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		10
MPVLSA-XARP-5V		Connecteur 5V BIF	1,0000	UN	MPA		1
MPVLSA-XMS-5V		Retainer pour connecteur 5V	1,0000	UN	MPA		
MPVLS-2208748-1		Connector with Lever	1,0000	UN	MPA		1

TTE International

A Onetech company

Formulaire de déclaration Rebuts

QC

Code: QC.FR.761.B

Date: 10-02-2023

JAP : Préparation Câblage

LIGNE : 761

Seat 38X ECO

OF

25068397

Mat : 2867

Equipe : D

Visa :

Date : 29/2/25

Référence	Référence FJK	Désignation					Total
PFVLSM-L90183670		SEAT38XECO RIGTH OEM			PRF		
SEAT38X-ECO-14V3V		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		6
MPVLSA-13601		Collier Wuhan Carlton	3,0000	UN	MPA		
SEAT38X-ECO-26V12VG		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		
MPVLSM-2321422-1		Connecteur 26v	1,0000	UN	MPA	3	3
MPTTEI-242F2645		132 V Escubedo	1,0000	UN	MPA		3
SE-SEAT38XECO-8VLUM		LUMBERG	1,0000	UN	SFP	3	3
SEAT38X-ECO-26V14V		Fil simple sec 0.75	1,0000	UN	SFT		
MPVLSM-90083350		Connector MCE 14W	1,0000	UN	MPA	2	2
MPVLS-43994		Ruban PET noir 837X - 19mm T4	0,1900	MT	MPA		
SEAT38X-ECO-TWIST		twist	1,0000	UN	SFP		
SEAT38X-ECO-26V12VM		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		
MPVLS-90090536		COVER 14V	1,0000	UN	MPA		
MPVLS-111-01980		Serre câble T18R	1,0000	UN	MPA		
EMTTEI-ET-50X15-P		Elig BL 50x15 Ples T1 GE0086	1,0000	UN	MPA		
MPVLSM-42501		Harness tie	1,0000	UN	MPA		
EMTTEI-230X320_45MIC		Sachet 230x320_45mic	0,0333	UN	MPA		
MPVLS-EHR3		Connecteur JST 3V EHR3	1,0000	UN	MPA	4	4
EMTTEI-FOND-C13		FOND C13 400X300X200mm	0,0333	UN	MPA		
EMTTEI-COUV-12-13-14		Couvercle 400x300x50mm	0,0333	UN	MPA		
SEAT38X-ECO-26V14V8		Fil simple sec 0.75	1,0000	UN	SFT		
SEAT38X-ECO-26V12VN		Fil simple sec 0.35	2,0000	UN	SFT		8
SEAT38X-ECO-14V3VG		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		
SEAT38X-ECO-26V14VG		Fil simple sec 0.35	1,0000	UN	SFT		4
EMTTEI-140X250_25MIC		Sachet 140x250_25mic	1,0000	UN	MPA		

Non Productive Time (NPT)

UAP:

Date:

2010/7/2025

Equipe:

[illegible]

Cause NPT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Manque Sft	Manque MP	Panne/Réglage	Pb qualité	Formation/Info	Pb chargement	Retards Bus	Impure Courant	Absence	Autre

Equipe: ...

Suivi Productivité - Règles Escalade

PRD.F.46.B
22-07-2025

Nom/Ligne	Code ligne
Swilda.....	564.....

Numéro OF: OF-250.68.651.....

Jour	Semaine
20/07/2025...	31...

Ref PF
P.P. Cont - 112.C.16875.100

		1	2	3	4	5	6	7	8	Total / Equipe
Nombre d'Opérateurs	(2)									8.....
Objectif Qté / H	(3)								
Quantité pièces bonnes	(4)									800.....
Productivité = (4) / (3) * 100									

Productivité	>100%	>90%	>80%	>70%	>60%	>50%
Personne à informer	TL	Chef d'équipe	Superviseur	Responsable UAP	DO	DG

Equipe: 04

Suivi Productivité - Règles Escalade

PRD.F.46.B
22-07-2025

Nom Ligne	Code ligne
A.B.C.....4.A.....

Numéro OF: OF-.....25068653.....

Jour	Semaine
30/03/2024.....3.A.....

Ref PE
9 F.Cant.....A2C53287890

Nombre d'Opérateurs	(2)	1	2	3	4	5	6	7	8	Total / Equipe	
										Heures Dépensées8.....
Objectif Qté / H	(3)									Objectif Qté / EQ
Quantité pièces bonnes	(4)									Qté pièces Bonnes / EQ3210.....
Productivité = (4) / (3) * 100										Productivité / EQ

Productivité	>100%	>90%	>80%	>70%	>60%	>50%
Personne à informer	TL	Chef d'équipe	Superviseur	Responsable UAP	DO	DC

Equipe: ...

Suivi Productivité - Règles Escalade

PRD.F.46.B
22-07-2025

Nom Ligne	Code ligne
.....Socle.....S.O.....

Numéro OF: OF-.....2507029A.....

Jour	Semaine
.....3.0.10.7.12025.....3.4.....

Ref PP
PFMV.29063826.....

		1	2	3	4	5	6	7	8	Total / Equipe	
Nombre d'Opérateurs	(2)									Heures Dépensées25.....
Objectif Qté / H	(3)									Objectif Qté / EQ
Quantité pièces bonnes	(4)									Qté pièces Bonnes / EQ
Productivité = (4) / (3) * 100										Productivité / EQ

Productivité	>100%	>90%	>80%	>70%	>60%	>50%
Personne à informer :	TL	Chef d'équipe	Superviseur	Responsable UAP	DO	DG

