

Pensilina in acciaio

= Permanenti:

0.50 kPa

+ *struttura metallica principale*

0.50 kPa

= Portati:

0.50 kPa

+ *pacchetto finitura*

0.50 kPa

= Variabili:

+ *Cat. H (manutenzione: {0, 0, 0})*

0.50 kPa

+ *Neve i*

1.20 kPa