

Konektor externího napájení(12V)



R1
220Ω




R2
220Ω




Krokový motor

ROB-08420




EasyDriver_
v44




Driver krokového motoru

Volná DuPont lišta -M



Konektor nástroje



fritzing