




ST-LINK/V2 connector (CN3)




ST-LINK/V2 function
ST-LINK/V2 的引脚功能定义












Target connection(JTAG)
对象使用JTAG口时,应该如此定义



Target connection(SWD)
对象使用SWD口时,应该如此定义



Target connection(JTAG)
转接板定义,牛角口,p=2.54mm,缺口在11,9引脚



Sheet: /
File: stlink_ex_b.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.1

Date:

Rev:
Id: 1/1