

Схема подключения блока охлаждения к силовому блоку





Схема подключения ТЭНов и мешалки к силовому блоку



Комплект схем межузловых соединений Rev A



Схема подключения блока управления


Комплект схем межузловых соединений Rev A

Блок управления

Между разъемами J2 PS и J6 CPU установить шлейф один к одному

К плате CPU

К плате БП



К силовому блоку (управление)
W02

PY07-8T + PY07-8ZY

Датчики темп. подключаются через плату с разъемами
Идентификация производится по уникальному ID

Датчик давления в кубе

W10

MIC332 + MIC322

Датчик протока воды

W11

MIC333 + MIC323

W12


MIC334 + MIC324

К силовому блоку (питание)

W03



PY07-2T + PY07-2ZY

Клапанный распределитель



по 30 см

Схема расположения элементов блока управления и силового блока



Кабель питания блока управления

Входящий кабель питания

