



电源转化区域




3.7V到5V升压


MPU9250加速度+角速度+磁力计+气压计



遥控器电路=NRF+Sbus




电压测量+led指示灯




电池电压测量

LED指示灯

外接端子合集



8520空心杯电机驱动



WS2812B RGB全彩灯

