

- 2024/7/28 作業内容
- ・北側、南側のライザー管交換作業(合計14本)
 - ・ノズルチップ換装(黄→青)
 - (・ノズルチップ取り付け角度調整)
- ライザー取付用継ぎ手について
- ・伸縮継手 既設流用 在庫:23
 - ・バルブソケット 交換:14 在庫:9
- ノズルチップ交換数
56個

