


将异常作为常态

各个模块尽可能降低耦合性



上层数据接口

ERP接口管理

PLM接口管理

WMS接口管理

基础数据

人员数据管理

设备数据管理

物料数据管理

产品数据管理

工艺数据管理

组织架构数据管理

计划排程

订单/工单管理

排程算法

任务下发

系统管理

日志管理

安全设置

外观管理

生产过程

异常管理

生产准备管理

条码管理

质量管理

检验管理

文档管理

设备管理

生产过程管理

人员管理

绩效管理

数据采集管理

数据汇总


看板管理


报表管理


生产数据分析


质量数据分析

数据反馈管理













生产管理
















系统设置



可视化管理