



La pin cmd doit etre connect é e à une des pins de U2 du bornier dans [3,7]

Pin libre pour signal

Pin de RJ45

Pin de RJ45

TITLE: Sch é ma é lectrique moteur		REV: 1.0
EasyEDA	Company: ADFCL	Sheet: 1/1
	Date: 2025-04-23	Drawn By: nmilly