



- Steady
- Mode 1: $\sigma = -0.42 \pm 0.049$ rad/s
- Mode 2: $\sigma = -0.263 \pm 0.433$ rad/s
- Mode 3: $\sigma = 0.137 \pm 0.566$ rad/s
- Mode 4: $\sigma = -2.85 \pm 2.53$ rad/s
- Mode 5: $\sigma = -4.09 \pm 3.12$ rad/s
- Mode 6: $\sigma = -4.03 \pm 3.44$ rad/s