



TRABAJO FINAL: PIPELINE PROCESADOR MIPS SIMPLIFICADO

Arquitectura de
Computadoras
2021

Consigna

- ? Implementar el pipeline de 5 etapas del procesador MIPS

Requerimientos

Implementar el Procesador MIPS

Segmentado en las siguientes Etapas

- ? **IF (Instruction Fetch):** Búsqueda de la instrucción en la memoria de programa.
- ? **ID (Instruction Decode):** Decodificación de la instrucción y lectura de registros.
- ? **EX (Execute):** Ejecución de la instrucción.
- ? **MEM (Memory Access):** Lectura o escritura desde/hacia la memoria de datos.
- ? **WB (Write back):** Escritura de resultados en los registros.

Instrucciones a implementar

? R-type

SLL, SRL, SRA, SLLV, SRLV, SRAV,
ADDU, SUBU, AND, OR, XOR, NOR, SLT

? I-Type

LB, LH, LW, LWU, LBU, LHU, SB, SH,
SW, ADDI, ANDI, ORI, XORI, LUI,
SLTI, BEQ, BNE, J, JAL

? J-Type

JR, JALR

Riesgos

- El procesador debe tener soporte para los siguientes tipos de riesgo:
 - **Estructurales.** Se producen cuando dos instrucciones tratan de utilizar el mismo recurso en el mismo ciclo.
 - **De datos.** Se intenta utilizar un dato antes de que esté preparado. Mantenimiento del orden estricto de lecturas y escrituras.
 - **De control.** Intentar tomar una decisión sobre una condición todavía no evaluada.

Riesgos

- Para dar soporte a los riesgos nombrados se deben implementar las dos unidades:
 - Unidad de Cortocircuitos
 - Unidad de Detección de Riesgos

Otros requerimientos

- El programa a ejecutar debe ser cargado en la memoria de programa mediante un archivo ensamblado.
 - Debe implementarse un programa ensamblador que convierte código assembler de MIPS a código de instrucción.
 - Debe transmitirse ese programa mediante interfaz UART antes de comenzar a ejecutar
- Se debe simular una unidad de Debug que envíe información hacia y desde el procesador mediante UART.

Debug unit

- Se debe enviar a través de la UART:
 - Contenido de los registros usados
 - PC
 - Contenido de la memoria de datos usada

Modos de operación

- Antes de estar disponible para ejecutar, el procesador está a la espera para recibir un programa mediante la Debug Unit.
- Una vez cargado el programa, debe permitir dos modos de operación:
 - Continuo, se envía un comando a la FPGA por la UART y esta inicia la ejecución del programa hasta llegar al final del mismo (Instrucción HALT). Llegado ese punto se muestran todos los valores indicados en pantalla.
 - Paso a paso: Enviando un comando por la UART se ejecuta un ciclo de Clock. Se debe mostrar a cada paso los valores indicados.

Modo de presentación

- Al no disponer de placas de desarrollo, el trabajo se debe presentar simulado.
- La simulación debe ser post-síntesis incluyendo información de timing.
- Mostrar reporte de timing, con máxima frecuencia de clock soportada.
- El clock del sistema debe crearse usando el ip-core correspondiente.

?

Bibliografía

? *Instrucciones:*

? *MIPS IV Instruction Set*

? *Pipeline:*

? Computer Organization and Design 3rd Edition. Chapter 6. Hennessy- Patterson