



ワーク座標	G57	使用工具04	M8 タップ
使用工具01	$\phi 10$ 歯数2 ハイスエンドミル		
使用工具02	$\phi 3$ 90° テーバ センタドリル	安全点	50.0
使用工具03	$\phi 6.8$ ドリル	切削	重切削